

### 1. Описание продукта

Праймер для металла Bohle – это жидкое средство, которое улучшает адгезию акрилатных клеев к сложным металлическим поверхностям. Праймер для металла Bohle - это прозрачная жидкость, при ее применении не возникает никаких оптических изменений.

### 2. Рекомендации по применению

Праймер для металла Bohle подходит для обработки алюминиевых (первичный алюминий), хромированных и никелированных поверхностей. Не подходит для обработки поверхностей из анодированного алюминия.

Праймер для металла Bohle сочетается с любым акрилатным ультрафиолетовым или светоотверждаемым клеем.

### 3. Свойства

Цвет:	прозрачный
Форма:	жидкая
Запах:	спиртовой
Плотность:	0,79 г/ см <sup>3</sup>
Точка возгорания:	12°C (53,6°F)

### 4. Указания по работе

Поверхность металлических деталей должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Для очистки рекомендуем специальный очиститель Bohle (BO 5107910). Рабочая температура составляет от +15 до +25°C (от +59 до +77°F).

Проследите, чтобы после очистки на поверхности не осталось следов. Избавьтесь от остаточной влажности, обработав поверхность феном с горячим воздухом в течение короткого промежутка времени. Для нанесения праймера используйте чистое бумажное полотенце или чистый ватный диск. Нанесите праймер тонким слоем на всю поверхность металла. Время высыхания составляет 5 минут. Обработанную металлическую поверхность необходимо склеить в течение 4 последующих часов. В течение этого времени рекомендуется защитить обработанную поверхность от загрязнений, не притрагиваясь к ней. Перед нанесением клея снова коротко повторите обработку феном. После применения сразу же хорошо закрывайте бутылочку, так как материал восприимчив к влажности.

### 5. Хранение/ Срок хранения

Храните праймер для металла Bohle в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Не подвергайте прямому солнечному излучению. Соблюдайте указания, приведенные на этикетке.

### 6. Указания по безопасности и рискам

При работе со средством необходимо надевать соответствующие средства индивидуальной защиты. Указания и предупреждения смотрите в листке безопасности ЕС.

### 7. Объем

Баночка 100 мл	BO 5209488
Баночка 1000 мл	BO 5209489

### 8. Исключение гарантии

Указания по безопасности и предупреждения см. на листке безопасности ЕС.

Настоящая информация и наши технические консультации в устной и письменной форме, а также результаты тестов, исполнены с должной компетентностью и добросовестностью, однако являются только ориентировочными указаниями. Наши консультации не освобождают Вас от необходимости собственной проверки наших продуктов применительно по отношению к вашим целям использования и применения. Использование, применение и работа с нашими продуктами и с продуктами, полученными на основе наших технических консультаций, лежит вне сферы нашего контроля, следовательно, вне зоны нашей ответственности. Продажа нашей продукции происходит в соответствии с нашими действующими Общими условиями продажи и поставки.